Schlecht wenn man eine Acht im Laufrad hat.
Als Acht bezeichnet man umgangssprachlich den sogenannten „Seitenschlag“ eines Laufrades.
Leichte Unwuchten können jedoch mit einem Speichenschlüssel wieder gerade gerichtet werden.