Vor kurzem habe ich eine Mail erhalten von Clemens, einem Besucher dieses Blogs.
In dieser Mail berichtete er über seine gebrochene Halterung beim Xplova G3.
Ich bat Clemens mich auf dem laufenden zu halten, was er auch getan hat.

Am 02.06.2011 meldete er sich erneut und erzählte mir, dass er zwar zunächst auf Kulanz eine neue Halterung erhalten habe, diese aber schon wieder gebrochen ist.
Clemens bat mich dann, seine Geschichte hier mitzuteilen, damit es nicht noch Unfälle damit gibt.

Hinweis:
Die nachfolgende in dem PDF-Dokument erzählte Geschichte bassiert auf den Erfahrungen von Clemens.
Wir wollen hier lediglich die Meinung eines Besuchers darstellen, der Probleme mit der Xplova G3 Halterung hat.
Für den Inhalt des PDF-Dokumentes ist allein Clemens verantwortlich.

- Schadensbericht von Clemens

Falls jemandem das gleiche passiert ist, bitten wir darum sich hier zu melden.
Wäre interessant ob es sich bei Clemens um einen unglücklichen Einzelfall handelt, oder aber ob noch weitere Halterungen gebrochen sind.
Vor allem wäre dann auch noch interessant wie Xplova darauf reagiert hat.
Also, einfach hier posten.